






Begane grond




Verdieping




Voorgevel



Achtergevel



Rechter zijgevel



Kopgevel



Adres : Zalenstraat 1
 Complex : 100390
 Bouwjaar : 1976
 Gewijzigd : 10-01-2014

Let op: Het is mogelijk dat de maten, zoals aangeven op deze tekening, afwijken van de werkelijke situatie. wij aanvaren geen aansprakelijkheid voor technische en redactionele fouten.